

(上接A04版)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
7	SD2XM20220919D173	投诉人反映同安区祥平地铁社区夜间一直有类似饲料臭味,要求有关部门处理。	同安区	大气	经同安生态环境局、洪塘镇、西柯街道、祥和街道等部门现场核实,并与社区工作人员和部分业主交流,无法确定祥平地铁社区“夜间一直有类似饲料臭味”现象,但部分业主认为存在该情况。同安生态环境局等部门据此推断,因气味受生产时间和气象条件的影响较大,祥平地铁社区存在异味现象可能与两家饲料公司的生产时间及气象条件有关。2022年9月20日,厦门市同安区相关部门先后到祥祥饲料公司、银豪生物公司检查,检查时2家公司均正在生产。厦门市同安生态环境局委托第三方检测公司对2家公司有组织排放臭气浓度及厂界无组织排放臭气浓度进行采样检测,检测结果未出。通过调阅公司自行检测报告显示,祥祥饲料公司于2022年5月16日委托第三方对公司有组织排放臭气采样检测,检测结果达标。银豪生物公司于2022年7月27日委托第三方对公司有组织、无组织排放臭气采样检测,检测结果达标。2022年9月20日下午,同安区各相关部门人员到祥平地铁社区实地巡查,未闻到类似饲料臭味。当天晚上,同安生态环境局执法人员从社区工作者处获知祥平地铁社区某业主闻到异味,便立即前往该社区与业主开展巡查,其间未闻到明显“饲料臭味”。随后,同安生态环境局执法人员陪同该业主到祥祥饲料公司巡查,发现该公司北侧有轻微的饲料臭味。业主表示该公司异味确实比较轻微,且工厂与小区距离两公里多,其亦不能确定小区闻到的是饲料臭味。该投诉件反映问题部分属实。	部分属实	(一)公司加强整改。目前两家公司均正在对车间、设施等进行更新、整改、完善。 1.祥祥饲料公司已于2022年8月对废气处理设备配件进行更换,严格落实公司日常管理制度,加强原料、成品仓库及生产车间门窗密闭性,落实专人专岗对废气处理设施运行管理检查。计划于2022年10月25日前,完成新建一套废气收集处理系统和循环水回收系统,进一步加强废气的收集处理。 2.银豪生物公司已将主要生产车间的大门改为双层快速卷帘门,加强生产车间门窗密闭性;对废气收集管道接口漏气点进行封堵处理;聘请第三方公司对喷淋塔进行清洗保养;在生产车间安装水冷空调,降低车间的温度,以减少员工出入车间的频率。该公司计划于2022年9月24日前完成对卷帘门与墙体之间缝隙和原料仓库铁皮房缝隙的密封;计划于2022年10月动工将原蒸汽烘干系统改为天然气烘干系统,工期预计半个月。 (二)属地加强管理。同安区洪塘镇和西柯街道分别加强对两家企业的属地管理,及时掌握企业的生产情况,督促企业加快废气处理设施的改造升级和日常管理。 (三)社区加强沟通。同安区祥和街道和地铁社区干部加强地铁社区周边巡查,及时与社区群众进行沟通交流。	否	无
8	SD2XM20220919D176	投诉人反映同安区工业集中区湖里园68号1楼、69号5楼室外风机每天下午噪声很大,影响到正常工作,要求有关部门处理。	同安区	噪声	2022年9月20日,厦门市同安生态环境局执法人员进行了现场检查,投诉人反映的问题部分属实。 (一)厦门市居宝卫浴有限公司 现场检查时,该公司正常生产,主要生产设备有制管机5台、切料机4台、倒角机2台、弯管机4台、缩管机2台、数控机4台、平口机4台、打磨机5台、喷砂机1台、焊接机5台,车间内噪声不明显。车间的7台排风扇、车间南侧外置的2台空压机以及1台喷淋塔运行时所产生的噪声比较大。执法人员组织第三方检测公司对厂界噪声进行检测。 (二)厦门文仪电脑材料有限公司 现场检查时,该公司包装车间正在进行手工包装作业,车间内无噪声;车间北侧配有2台排风扇,检查时没有运行,未发现明显的噪声。	部分属实	(一)厦门市同安生态环境局将根据2022年9月20日厂界噪声检测结果依法进行处理。 (二)2022年9月21日,厦门市居宝卫浴有限公司根据厦门市同安生态环境局要求提交了整改计划:一是检修设备,更换相关配件,减少噪声;二是作业期间关闭门窗;三是对排气扇进行检修维护;四是空压机房添加围挡并增加隔音棉。并承诺2022年10月10日前完成整改。 (三)2022年9月22日,针对厦门市居宝卫浴有限公司未开展环保竣工验收问题,厦门市同安生态环境局向该公司下达责令改正违法行为决定书,责令立即停止违法行为。	否	无
9	SD2XM20220919D180	投诉人反映湖里区五缘湾新景国际外滩小区的7号生蚝馆经营到半夜,油烟噪声扰民,且把油烟排入雨水管道,要求有关部门处理。	湖里区	大气	湖里区人民政府收件后,立即指派湖里区城市管理局、禾山街道办事处(“七號生蚝馆”店所在街道)、湖里区市政园林局通过查阅执法记录、现场调查等形式对投诉人反映的问题进行核实。 经查,2022年5月份,湖里区城市管理局禾山中队曾接到关于“七號生蚝馆”店噪声、油烟扰民的投诉。执法人员现场核实,湖里区五缘湾一里52号109、110店面“七號生蚝馆”店已办理营业执照,主要经营烧烤,店内设置油烟净化装置,产生的油烟通过油烟净化装置处理后,排入店前的雨水管道。油烟净化装置的排气管道从店面天花板上过,工作时排气管噪声可能对楼上住户产生影响。湖里区城市管理局禾山中队从厦门市自然资源和不动产登记档案中心、厦门市城市建设档案馆分别调取五缘湾一里52号109、110店面的《土地房屋产籍调查表》,以及该店所在建筑物的《建设工程规划许可证》和《竣工图》,确认该店经营场所位于与居住层相邻的商业楼层内。从厦门市湖里区市场监督管理局调取《个体工商户信息》,确认“七號生蚝馆”店的工商登记名称及性质等情况。针对该店在与居住层相邻的商业楼层经营产生油烟的餐饮服务等项目问题,湖里区城市管理局禾山中队执法人员对经营者进行相关法律法规宣传教育,要求其进行整改,避免噪声、油烟扰民。2022年5月27日,湖里区城市管理局禾山中队开具《行政执法通知书》《责令改正通知书》,责令经营者立即停止违法行为,叁日内完成改正,并在物业公司工作人员的见证下进行了现场勘验。 2022年6月1日上午,经营者到湖里区城市管理局禾山中队接受调查询问,但拒绝在笔录上签字。当天下午,物业公司见证人到湖里区城市管理局禾山中队接受调查询问,并制作询问笔录。2022年6月8日,湖里区城市管理局禾山中队针对该店在与居住层相邻的商业楼层经营产生油烟的餐饮服务项目的问题依法立案。经营者以投入的资金尚未回收,店面已挂牌转让为由,拖延整改时间,对抗执法,拒不配合整改。湖里区城市管理局禾山中队多次联系两店面业主配合调查,但两业主均以各种理由推托,未到湖里区城市管理局禾山中队接受调查。目前,案件处于延期办理,补充完善证据阶段。 综上,投诉人所反映的“七號生蚝馆”店噪声、油烟扰民的问题基本属实。	属实	2022年9月20日,接件后,湖里区城市管理局会同禾山街道和湖里区市政园林局到“七號生蚝馆”店现场核查,对业主再次进行相关法律法规宣传教育,责令其立即整改,或改变业态或彻底消除油烟噪声问题。同时,湖里区城市管理局禾山中队根据法规部门的指导,再次测量核实该店的经营面积,对案件的证据材料进行补充。经营者表示将配合整改,并称目前店面经营困难,正在挂牌转让。 2022年9月21日19时50分,湖里区城市管理局禾山中队委托宏测(厦门)检测技术有限公司对“七號生蚝馆”店进行噪声和油烟检测,检测结果达标。 目前,湖里区城市管理局禾山中队已对该店在与居住层相邻的商业楼层经营产生油烟的餐饮服务项目的问题依法立案,正在按照法定程序推进案件办理。	否	无
10	SD2XM20220919X007	投诉人反映思明区开元街道湖滨社区小文灶社排水沟排污问题长期未解决,造成污水横流影响正常生活。	思明区	水	2022年9月20日上午,思明区市政园林局会同开元街道、污水“两高”改造各参建单位、思明排水公司立即前往开元街道湖滨社区小文灶社进行现场实地查勘。经勘察,小文灶社内道路均为居民楼内部通道,排水沟约234米,雨水管道约105米(DN200),污水管道约120米(DN300),道路及周边均未存在污水横流情况,排水沟及雨水管道排水顺畅无淤堵,但个别污水井内存在轻微淤积,并不影响排水通畅,投诉反映情况部分属实。	部分属实	思明区市政园林局于2022年9月20日下午组织施工单位对存在淤积的污水井进行抽排清淤,目前污水井、排水沟及管道水流通畅。后续将由属地开元街道进一步加强对小文灶社内道路公共区域巡查工作,及时了解该区域排水设施情况,定期组织开展排水管网清淤。	是	无
11	SD2XM20220919X008	投诉人反映湖里区新丰路79号的环保废品回收店设在居民区楼下,噪音、粉尘大,存在安全隐患。	湖里区	噪声	湖里区人民政府收件后,立即指派湖里区城市管理局、殿前街道办事处和湖里区应急管理局通过现场调查、聘请专业公司现场检测等形式对投诉人反映的问题进行核实。投诉人反映的“湖里区新丰路79号环保废品回收店”实为湖里区新丰路87号环保废品回收店,店招为“环保废品回收”。 2022年9月20日,湖里区城市管理局会同殿前街道办事处到新丰路87号“环保废品回收”店现场核实,该店位于大唐二期小区的一楼店面,二楼以上为住宅,属禁止新设可能影响生活环境的废品回收项目的商住楼一楼店面。该店经营纸皮、塑料饮料瓶、废旧金属物件等固体废物的回收项目,回收物均放在店内,现场未发现明显的粉尘污染现象。 2022年9月20日晚上8时26分,湖里区城市管理局殿前中队委托宏测(厦门)检测技术有限公司对新丰路87号“环保废品回收”店正常经营作业产生的噪音进行检测,检测结果达标。 2022年9月22日,湖里区应急管理局现场核查相关情况,检查安全生产情况,发现该店电源开关、配电箱表面有破损。 综上,投诉人所反映的“环保废品回收”店位于居民区楼下属实,“存在安全隐患”问题属实,“噪声、粉尘大”问题暂未发现。	部分属实	关于该店在禁设点经营废品回收项目的问题,2022年9月20日,湖里区城市管理局殿前中队对湖里区新丰路87号“环保废品回收”店经营者进行相关法律法规宣传教育,告知其不得在该处经营废品回收,动员其尽快整改,或改变业态或搬离该处。同时,湖里区城市管理局殿前中队启动立案程序,进行现场勘验,开具《行政执法通知书》,要求经营者到殿前中队接受询问调查。经营者于2022年9月20日晚到殿前中队接受询问调查。目前,湖里区新丰路87号“环保废品回收”店在禁设点经营废品回收项目的问题,湖里区城市管理局殿前中队已于2022年9月20日依法立案,将按照法定程序推进案件办理。 关于该店电源开关、配电箱表面有破损的问题,湖里区应急管理局已督促经营者进行改正,并安排街道及社区对后续安全生产情况进行跟踪监督。	是	无
12	SD2XM20220919X009	投诉人反映和悦里20-21号楼下废品回收站噪音、粉尘扰民,卫生环境差且存在安全隐患,影响居民正常生活。	湖里区	噪声	湖里区人民政府收件后,立即指派湖里区城市管理局、湖里街道办事处、湖里生态环境局、湖里区应急管理局到现场,调查核实投诉人反映的问题。 2022年9月20日下午,湖里区城市管理局会同湖里街道办事处、湖里生态环境局到和悦里20-21号现场核实,该栋楼底层店面有两间店面经营废品回收,分别是:湖里区悦华路75号店面,店招为“废品回收”;湖里区悦华路81号店面,店招为“综之梦(厦门)科技有限公司废品回收湖里区连锁店56号”。悦华路81号店面内堆放着纸皮并设有一台压包机、店面南侧空地设有一台简易吊机;悦华路75号店内堆放着塑料、金属等废品。悦华路81号店面内压包机、店外南侧简易吊机运行及装卸废品过程均产生较大噪声。两间店面南侧空地堆放废品、杂物,卫生环境较差,现场未发现粉尘扰民情况。2022年9月22日上午,湖里区应急管理局到现场核查,两店面已暂停营业,现场未发现明显安全隐患。 综上,投诉人反映和悦里20-21号楼下废品回收站噪声扰民、卫生环境差问题属实,“粉尘扰民、存在安全隐患”问题暂未发现,下一步将继续加强巡查。	部分属实	(一)2022年9月20日,湖里区城市管理局、湖里街道办事处、湖里生态环境局工作人员对悦华路75号、悦华路81号店面经营者进行宣传教育,宣传法律法规,告知其不得在该处经营废品回收,动员其尽快整改。 (二)2022年9月20日,湖里区城市管理局湖里中队对悦华路75号、悦华路81号店面经营者开具《行政执法通知书》,要求经营者接受询问调查。当天经营者的儿子郑某毅到湖里区城市管理局湖里中队接受询问调查。 (三)悦华路75号、悦华路81号店面经营者连夜进行了整改,两间店面南侧原来堆放的废品、杂物已清理完毕,店外卫生环境问题已整改;悦华路81号店面内压包机及店外南侧空地放置的简易吊机已搬离,两间店面内大部分废品已清走。2022年9月21日上午,湖里区城市管理局执法人员会同厦门市环产环境监测服务有限公司到现场检测时,噪音源已消除,现场实测噪声值为54.8分贝,未超过标准值60分贝。 (四)湖里区城市管理局在完成调查取证的基础上,对该废品回收店在商住楼新设可能影响生活环境的废品回收项目的违法行为依法立案,下一步将依照法定程序推进案件办理。	是	无
13	SD2XM20220919D185	投诉人反映翔安区大嶝街道阳塘老社区地块拆迁后裸土未覆盖,沙土飞扬,影响居民生活,希望有关部门调查处理。	翔安区	大气	2022年9月20日,翔安区大嶝街道办事处协同翔安区城市管理局执法人员对被举报地进行现场调查,核实该项目为翔安机场工业招拍挂一、二号用地项目(整村搬迁),项目地址为厦门市翔安区大嶝街道阳塘社区(国贸金门湾月亮小区东侧)。该项目于2020年10月由厦门海投工程建设有限公司、福建金鼎建筑发展有限公司开始组织拆除;2022年9月20日,该地块除阳塘租居外均已全部征拆完毕,拆除后场地已平整,目前该项目处于待验收阶段。现场检查时,该项目地块部分裸土未实施覆盖,举报内容属实。	属实	2022年9月20日下午,翔安区大嶝街道办事处、翔安区城市管理局现场约谈该项目拆除公司负责人,要求严格落实《厦门市环境保护条例》等规定,做好防尘、降尘措施。针对拆除现场部分裸土未覆盖降尘行为,翔安区城市管理局执法人员现场开具《责令改正违法行为通知书》,督促当事人落实整改措施,对征拆项目地块裸土进行网覆盖,完善地块围挡,适时开展洒水降尘。现场当事人立即组织工人对裸露地块进行覆盖,相关整改措施预计2022年9月25日前完成。下一步,翔安区大嶝街道将协同翔安区城市管理局对整改情况进行督查,并强化日常工作巡查,及时补缺补漏。	否	无
14	SD2XM20220919D187	投诉人反映海沧区东孚街道翼晖水泥厂进行洗沙作业,排放的污水造成污水管道都是沙子,要求有关部门调查处理。	海沧区	其他	接件后,市生态环境部门立即组织有关部门对翼晖建材及周边雨水污水管道开展现场调查。经核实,投诉人所反映的情况基本属实。 (一)企业生产情况 1.企业生产情况:2022年9月20日,我市生态环境部门现场核查该公司环评审批、污染防治设施运行等情况。现场检查时,该公司正常生产,污染防治设施正常运行。 2.废水排放核查情况:该公司共有6个外排口,其中5个雨水外排口位于厂界东南侧,1个生活污水外排口位于厂界西南侧。该公司建筑垃圾资源化处置项目(实际为洗砂项目)车间内的积水流入车间外约2.5立方米的小收集池内,再由该收集池溢流到车间外的水沟,后经水沟溢流入厂界东南侧大门外的雨水井内,最后排入市政雨水管网。该厂办公区生活污水经三级化粪池处理后从厂界西南侧的外排口排入市政污水管网。海沧生态环境局已组织第三方检测机构对溢流至雨水管道的污水进行采样监测。 3.粉尘、废气排放核查情况:一是蒸压砖项目生产原料投料等工序产生的粉尘经收集后通过2根15米高的排气筒排放,主要污染物为颗粒物,现场检查时未闻到明显异味。堆场、装卸的粉尘和车辆行驶产生的扬尘通过厂房天花板喷雾装置和移动喷雾机等措施进行降尘。天然气锅炉废气经收集后通过1根排气筒排放,主要污染物为颗粒物、氮氧化物、二氧化硫,现场检查时未闻到明显异味。二是混凝土搅拌项目搅拌等工序产生的粉尘经收集后通过1根15米高的排气筒排放,主要污染物为颗粒物,现场检查时未闻到明显异味。堆场、装卸产生的粉尘和车辆运输产生的扬尘使用厂房天花板喷雾装置、移动喷雾机等措施进行降尘。三是建筑垃圾资源化处置项目洗砂等工序产生的粉尘经收集后通过1根15米高的排气筒排放,主要污染物为颗粒物,现场检查时未闻到明显异味。堆场、装卸产生的粉尘和车辆行驶产生的扬尘使用厂房天花板喷雾装置、移动喷雾机等措施进行降尘。 4.有关副产品情况:该公司无危险废物,生产过程中产生废泥土、泥饼等作为副产品出售,年产生量约4万吨。 (二)企业周边污水管道排查情况 2022年9月21日,海沧区建设与交通局对该公司周边雨水管道、四个污水接管井及市政污水管道进行排查,发现WL129-WL130污水管段内没有沙子,WL137-WL140污水管段内有5米长淤泥和沙子,WL144-WL152污水管段有少许沙子,WL152-WL153污水管段内有约8米长沙子,市政雨水管网内部有沙子沉淀。经排查,该企业门口的市政管网上游无其他排水户,初步判断市政雨水、污水管网内部沉积的沙子来源于该企业。	属实	一是针对该公司污水溢流问题,海沧生态环境局督促其立即整改,并将依据溢流外排的污水监测结果依法处理。 二是针对建筑垃圾资源化处置项目生产工艺与环评审批不一致的问题,海沧生态环境局将进一步依法做出处理。 三是针对雨水管网内积沙子问题,海沧区建设与交通局将对雨水、污水管道内沉积的沙子进行清理,并进一步调查沙子来源,发现违法行为将依法处理。 四是针对翼晖建材未申请城镇污水排入排水管网许可证的问题,海沧区建设与交通局将依法处理。	否	无

A05

廈門日報

XIAMEN DAILY WEEKLY

星期刊

城事

2022年9月25星期日

责编/李隽斌 美编/君陶