

紧盯扬尘薄弱环节 督促防尘措施落实

市场尘考评组发布8-9月份成绩,各部门多措并举推动扬尘防治管理提升

表扬台

8-9月份,市场尘考评组共抽查各类易扬尘点位178个,其中,抽查各类工地86个,“回头看”复查工地6个,道路26条,夜间占道烧烤检查道路60条;发出《扬尘防治考评通报》50期,通报问题774个,所通报问题已通过城市综合管理服务平台、现场协调等方式督促责任单位落实整改并反馈。同时,市场尘考评组还组织对全市文明创建实地考察的55个建筑工地进行全覆盖专项检查,查缺补漏,巩固成果。

从考评情况看,各区、各市直部门和单位以生态环境督查为工作重点,加大日常监管力度,进一步增强相关责任单位的文明施工、扬尘防治意识,力促扬尘防治管理长效措施落实。如思明区主办字节跳动项目建筑施工扬尘防治观摩会,通过现场参观、交流学习,不断总结扬尘防治经验做法,持续打好扬尘防控攻坚战;市政集团聘请第三方专业公司,持续开展在建项目扬尘防治工作监督检查,并将检查结果纳入集团各成员单位经营业绩考核,成效明显。

本轮考评发现的主要问题:一是部分处于装修阶段的建筑类工地扬尘防治管理较为薄弱,防尘降尘设施配备不足且未有效使用;二是部分道路工程施工作业未严格落实扬尘防治措施,路面扬尘污染现象突出;三是8月份组织各区推荐的6个市管工地“回头看”复查,其中2个工地现场脏乱差现象、扬尘污染问题依然严重,所通报问题未有效整改,如马青路(石塘立交-翁厝立交段)提升改造工程考评成绩不及格(65.00分)、厦门恒兴云顶酒店考评成绩不及格(65.00分)。

10月份,市场尘考评组将结合重大活动期间扬尘防治工作要求,持续强化各类在建工地常规考评,督促各区、各市直部门和单位落实常态化监管;针对秋季农村焚烧田间垃圾易发现象,加大考评巡查力度,督促各区加强禁烧专项整治活动;加强易扬尘区域和点位的巡查督促,助力空气质量提升。



■项目名称:同安区特房嘉美2021TP02地块房产项目
■监管单位:同安区建交局
■建设单位:厦门特房嘉美房地产有限公司
■监理单位:四川国正建设管理有限公司
■施工单位:厦门特房建设工程集团有限公司
■基本情况:该项目场内地面硬化良好、清扫保洁到位,现场材料堆放区全部使用定型化围挡分区规划,按类堆放整洁有序,现场扬尘防控效果良好。



■项目名称:厦门市嘉盛工程机械有限公司-3#、4#厂房
■监管单位:集美区建交局
■建设单位:厦门市嘉盛工程机械有限公司
■监理单位:厦门合盛安科技有限公司
■施工单位:厦门万骏建筑工程有限公司
■基本情况:该项目场地实现全硬化、干净整洁,移动雾炮、围挡喷淋、外架及搅拌房喷雾等防尘降尘措施齐全并有效使用,现场扬尘防控效果较好。



■项目名称:嘉湾B1-4地块
■监管单位:同安新城片区指挥部、同安区建交局
■建设单位:厦门特房嘉湾房地产有限公司
■监理单位:厦门陆原建筑设计院有限公司
■施工单位:厦门特房建设工程集团有限公司
■基本情况:该项目周边围挡设置规范,场内地面已实现全硬化并定时清洗,易扬尘区域配有足量防尘降尘设备,保障场内易扬尘施工作业时的抑尘控尘措施有效落实。



■项目名称:机场片区蔡厝高中
■监管单位:机场片区指挥部、市建设局
■建设单位:翔安区教育局
■代建单位:联发集团有限公司
■监理单位:厦门市杏林建设工程监理有限公司
■施工单位:福建博业建设集团有限公司
■基本情况:该项目场内黄土裸露区域落实全覆盖,施工区域设置足量防尘降尘设备,保障易扬尘施工作业时进行区域湿化、抑制扬尘污染效果良好。

曝光台



■项目名称:厦门汇盛微生物发酵项目
■监管单位:同安区建交局
■建设单位:厦门汇盛生物有限公司
■监理单位:厦门翔禾工程建设有限公司
■施工单位:厦门闽坤集团有限公司
■主要问题:该项目大面积黄土裸露未采取有效防尘措施,场内大量垃圾废弃物积存,施工通道路面存在较厚浮土积尘,现场防尘降尘设施缺失。



■项目名称:厦门恒兴云顶酒店
■监管单位:市建设局
■建设单位:厦门恒兴滨海置业有限责任公司
■监理单位:厦门市筭筭新市区工程监理有限公司
■施工单位:福建陆度建设有限公司
■基本情况:该项目为各区推荐市管工地的“回头看”复查,场内多处地面存在严重浮土积尘、多条施工通道湿化不足、砂浆搅拌未采取封闭式作业等通报问题未有效整改,现场存在严重扬尘污染问题。



■项目名称:岩内村东埔社旧村整村改造项目
■监管单位:集美区后溪镇
■施工单位:厦门城健建设有限公司
■主要问题:该项目临街区域未设置规范围挡,场内大面积渣土未覆盖堆放,防尘降尘设备缺失,场内环境脏乱,现场存在严重扬尘污染问题。



■项目名称:马青路(石塘立交-翁厝立交段)提升改造工程
■监管单位:市交通运输局
■建设单位:厦门路桥工程投资发展有限公司
■监理单位:中咨公路工程监理咨询有限公司
■施工单位:福建建工集团有限责任公司
■基本情况:该项目为各区推荐市管工地的“回头看”复查,场内大面积黄土裸露未覆盖、易扬尘作业时未采取有效控尘措施、工地出入口未设置净车设施等通报问题未有效整改。

各区扬尘防治综合考评成绩						
区别	工作协同考核(20分)	现场考评(80分)			综合成绩(100分)	成绩档次
		工地扬尘(50%)	道路扬尘(30%)	夜间占道烧烤、焚烧垃圾(20%)		
思明区	15.00	33.07	19.68	15.20	82.95	良好
湖里区	13.50	32.94	20.88	15.36	82.68	良好
集美区	15.50	32.00	20.64	14.40	82.54	良好
海沧区	15.50	32.40	20.08	14.24	82.22	良好
翔安区	15.00	31.84	20.16	11.68	78.68	及格
同安区	14.50	32.20	18.56	12.80	78.06	及格

“回头看”考评成绩			
项目名称	监管单位	考评成绩	成绩档次
国道324复线(同安段)二期完善工程二标	市交通运输局	82	良好
2020XP01(地下室、上部主体及精装修总承包工程)	市建设局	77	及格
中海2022JP03地块项目	市建设局	72	及格
马青路(石塘立交-翁厝立交段)提升改造工程	市交通运输局	65	不及格
厦门恒兴云顶酒店	市建设局	65	不及格
马銮湾新城海沧片区东瑶西二路综合管廊工程	马銮湾新城片区指挥部	现场已完工并移交	

各市直部门和单位扬尘防治综合考评成绩				
责任单位	工作协同考核(20分)	现场考评(80分)	综合成绩(100分)	成绩档次
市土地发展中心	15.50	70.40	85.90	良好
市公路事业发展中心	14.50	70.30	84.80	良好
市政集团	16.50	67.47	83.97	良好
同安新城片区指挥部	15.50	68.40	83.90	良好
马銮湾新城片区指挥部	16.50	67.07	83.57	良好
火炬开发区管委会	13.50	70.00	83.50	良好
市市政园林局	16.50	66.53	83.03	良好
市建设局	17.00	65.54	82.54	良好
国网厦门公司	14.50	66.93	81.43	良好
市交通运输局	17.00	63.36	80.36	良好
机场片区指挥部	15.00	66.27	80.27	良好
翔安新城片区指挥部	14.50	65.60	80.10	良好